

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	建筑施工安全	粮食与物资储备库	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.5.3 检查内容：施工安全检查 检查情况：施工现场用电混乱，存在私拉乱接现象 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
2	建筑施工安全	小微企业双创产业园	季有超、朱杰	检查时间：2021.5.11 检查内容：施工安全检查 检查情况：未搭设安全通道，防护棚搭设不规范 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
3	起重设备	瑞景家园	季有超、朱杰	检查时间：2021.5.13 检查内容：塔机 检查情况：塔机跑车绳松，吊钩防脱无效 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
4	起重设备	政务服务中心，金融中心	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.5.17 检查内容：塔机 检查情况：4#塔机主卷扬绳起刺，跑车绳缺油 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无

5	起重设备	金玺陶然里一期	季有超、朱杰	检查时间：2021.5.20 检查内容：塔机 检查情况：17#塔机附着调节丝松，附着穿墙丝松，力矩限位杆少帽，后车绳缺油生锈 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
6	建筑施工安全	郯城县第二人民医院综合楼	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.5.25 检查内容：施工安全 检查情况：施工现场随意放置夜液化气体.施工现场物料堆放混乱，部分临边防护不到位，预留洞口部分未防护到位 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
7	建筑施工安全	沙墩嘉园1-3#楼	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.5.25 检查内容：施工安全 检查情况：.临边防护破坏后防护不及时，楼梯梯段无防护，施工升降机出料门与主体间防护不严密 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
8	建筑施工安全	马头胜利片区棚户区	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.5.27 检查内容：施工安全 检查情况：吊篮安全绳无保护，电箱门关闭不及时，私 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无

9	起重设备	玉带社区	季有超、朱杰	检查时间：2021. 5. 27 检查内容：塔机 检查情况：2#塔机前臂平撑变形，跑车绳松，后臂电盘未接地 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：无
10	起重设备	郯城县新型素材产业园	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021. 5. 27 检查内容：塔机 检查情况：3#车间塔机电缆线固定不规范，力矩限位器线路私接乱拉，标准节内撑杆变形 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：无