

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	扬尘治理	郯城县丰.观澜郡	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.6.8 检查内容：扬尘治理 检查情况：施工道路未硬化，大片裸土未覆盖 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
2	施工安全	山东合创宏新材料产业园	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.6.16 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：钢结构安装未提供安装方案 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
3	施工安全	玉带河社区二期	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.6.16 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：安装方案，资质证书，均为提供 钢结构安装未提供安装方案 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
4	施工安全	东北片区棚户改造项目	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.6.21 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：电箱管理部规范，灭火器过期，个别立杆倾斜，楼梯无防护，立杆悬空 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
5	施工安全	奥悦诚园项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.6.21 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：深基坑未审批，无开挖方案 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改

6	施工安全	郯城阜丰. 观澜郡	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.6.22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：高空作业人员未戴安全帽 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
7	施工安全	年产EVA型热熔胶	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.6.22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：塔机吊钩防脱钩用钢筋代替 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
8	施工安全	联泰中心城项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.6.22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：安全通道距离 不足，临边防护电梯井防护不到位 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
9	施工安全	郯城县体育馆项目	季友超、朱杰	检查时间：2021.6.23 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：未按高支模施工方案施工 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
10	施工安全	滨河花园三期项目	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.6.23 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：木工作业区无防护棚2.安全通道距离不足 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改

11	施工安全	盛世华府	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.6.24 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：施工路面积尘严重，渣土车辆进出清洗不彻底 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
12	施工安全	李庄金樾府项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.6.25 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：塔机未设置防攀爬，钢筋作业区缺少防护棚 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
13	施工安全	桂花四季	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.6.25 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：高空作业未系安全绳 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改