

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	建筑施工安全	爱丽斯学校	牛绍山、杨向勇	<p>检查时间：2021.2.1</p> <p>检查内容：施工安全检查</p> <p>检查情况：未建立值班管理制度，电梯井口防护未固定，电梯井、楼梯、临边防护不到位</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：无</p>
2	建筑施工安全	鲁南聚氨酯新材料	季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.2.1</p> <p>检查内容：施工安全检查</p> <p>检查情况：项目经理、安全员、监理不在岗，施工人员未戴安全帽、安全绳</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：停工整改</p> <p>建议：无</p>
3	建筑施工安全	高科技产业园	牛绍山、杨向勇	<p>检查时间：2021.2.1</p> <p>检查内容：施工安全检查</p> <p>检查情况：临边防护不到位，疫情防控措施落实不到位，部分施工工人未戴口罩</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：无</p>
4	建筑施工安全	东北片区改造项目一期	牛绍山、杨向勇	<p>检查时间：2021.2.2</p> <p>检查内容：节日期间安全检查</p> <p>检查情况：部分临边防护被移除，施工用电未断电，木料区无灭火器</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：无</p>

5	建筑施工安全	亚力亚新材料	季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.2.3</p> <p>检查内容：节日期间施工安全检查</p> <p>检查情况：钢结构专项方案未审批，临时用电私拉乱接</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：无</p>
6	建筑施工安全	立盛新材料	季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.2.3</p> <p>检查内容：节日期间施工安全检查</p> <p>检查情况：脚手架未跟上施工进度，料台与脚手架连接，临边、楼梯无防护</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：无</p>
7	建筑施工安全	<p>书苑府邸</p> <p>学府名苑</p> <p>政务金融服务中心</p> <p>郟越首府</p> <p>未来城</p>	牛绍山、刘凯庆	<p>检查时间：2021.2.9</p> <p>检查内容：节日期间工地值班情况检查</p> <p>检查情况：管理人员及门卫值班正常</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：无</p> <p>建议：无</p>
8	建筑施工安全	桂花丽景	牛绍山、刘凯庆	<p>检查时间：2021.2.22</p> <p>检查内容：节日期间工地值班情况检查</p> <p>检查情况：项目自查整改完成，管理人员到岗，消防器材不足，随层电缆不卸载</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：现场整改</p> <p>建议：无</p>