

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	起重机械	郯城体育馆	牛绍山、徐泰文	检查时间： 2021. 1. 4 检查内容：塔式起重机安装确认 检查情况：特种作业人员持证上岗 对被检查人评价： 无 处理意见：无 建议：无
2	建筑施工安全	李庄御景湾	牛绍山、杨向勇	检查时间： 2021. 1. 6 检查内容：安全交底 检查情况：无 对被检查人评价： 无 处理意见：无 建议：无
3	建筑施工安全	年产35万吨高档特种纸项目	牛绍山、杨向勇	检查时间： 2021. 1. 11 检查内容：施工安全检查 检查情况：临时用电私拉乱接、施工人员违章作业，汽车吊违规吊人作业 对被检查人评价： 无 处理意见：停工整改 建议：无
4	建筑施工安全	郯国古城C4区	季有超、朱杰	检查时间： 2021. 1. 14 检查内容：施工安全检查 检查情况：深基坑未提供开挖、边坡防护方案，10#、18#楼悬挑底部封闭不严 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：无

5	建筑施工安全	博雅学校	季有超、朱杰	检查时间： 2021. 1. 14 检查内容： 施工安全检查 检查情况： 配电箱和机具未接地，临边无防护，消防器材不足 对被检查人评价： 无 处理意见： 限期整改 建议： 无
6	建筑施工安全	书苑府邸一标段	王丽、杨向勇	检查时间： 2021. 1. 14 检查内容： 施工安全检查 检查情况： 临时用电一闸多机，个别架子工未持证上岗 对被检查人评价： 无 处理意见： 限期整改 建议： 无
7	建筑施工安全	天宸府东方佳园项目部	季有超、朱杰	检查时间： 2021. 1. 14 检查内容： 施工安全检查 检查情况： 临边防护不及时，道路保洁不及时 对被检查人评价： 无 处理意见： 现场整改 建议： 无
	建筑施工安全	现代大厦	季有超、朱杰	检查时间： 2021. 1. 15 检查内容： 外墙装饰 检查情况： 临时用电私拉乱接，吊篮配重未锁闭 对被检查人评价： 无 处理意见： 现场整改 建议： 无

8	建筑施工安全	鲁商广场1号院	牛绍山、徐泰文	检查时间： 2021. 1. 18 检查内容： 冬季安全大检查 检查情况： 部分钢筋作业区无防护棚、临时用电不规范、消防木材不足 对被检查人评价： 无 处理意见： 限期整改 建议： 无
9	建筑施工安全	桂花丽景	牛绍山、徐泰文	检查时间： 2021. 1. 19 检查内容： 施工安全检查 检查情况： 无6#楼脚手架连墙件不符合要求，悬挑底部封闭不严，电梯井口、洞口无防护， 对被检查人评价： 无 处理意见： 停工整改 建议： 无
10	建筑施工安全	博雅郡	季有超、朱杰	检查时间： 2021. 1. 19 检查内容： 施工安全检查 检查情况： 吊篮未提供安拆方案、检测报告和验收记录 对被检查人评价： 无 处理意见： 停工整改 建议： 无
11	建筑施工安全	幸福里社区	季有超、朱杰	检查时间： 2021. 1. 26 检查内容： 施工安全检查 检查情况： 8#楼南侧无外脚手架，临时用电私拉乱接 对被检查人评价： 无 处理意见： 限期整改 建议： 无