

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	施工安全	桂花丽景项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.7.9 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：个别洞口防护不到位 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
2	施工安全	郟城县体育馆建设	季友超、朱杰	检查时间：2021.7.30 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：现场物料堆放混乱 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
3	施工安全	学府名苑	季友超、邵辉	检查时间：2021.7.21 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：高空作业人员未系安全绳 对被检查人评价：无 处理意见：现场整改 建议：无
4	施工安全	阜丰.观澜郡	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.7.9 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：施工现场灭火器配备不足 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
5	施工安全	师郟一号院	王丽、刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.7.12 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：临时用电私拉乱接 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无

6	施工安全	锦绣华府	王丽、邵辉	检查时间：2021.7.15 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：安全通道搭设不规范 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
7	施工安全	金樾府项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.7.20 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：未设置随层防护通道 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
8	施工安全	奥悦诚园	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.7.19 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：施工现场无灭火器 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
9	施工安全	疾控中心	季友超、朱杰	检查时间：2021.7.15 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：群楼西侧无临边防护，未搭设外架 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无：
10	施工安全	临沂市小微企业双创产业园	季友超、朱杰	检查时间：2021.7.15 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：安全资料不齐 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无：

11	施工安全	鲁商广场一期	牛绍山、徐泰文	检查时间：2021.7.2 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：悬挑底部防护不严密 对被检查人评价：无 处理意见：停工整改 建议：无
12	施工安全	文澜府项目	刘凯庆、邵辉	检查时间：2021.7.1 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：应急预案演练不完善 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改