

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	施工安全	文澜府	季有超、朱杰	检查时间：2021.11.4 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：塔机防攀爬装置损坏 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
2	施工安全	临沂小微双创产业园项目	季有超、朱杰	检查时间：2021.11.1 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：局部有拆网出料现象 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
3.	施工安全	师郯一号院（宝业项目）	王丽、邵辉	检查时间：2021.11.4 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：二级电箱未做防护 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
4	施工安全	盛世华府四期	季有超、朱杰	检查时间：2021.11.19 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：部分人员未带安全帽 对被检查人评价：无 处理意见：现场整改 建议：无
5	施工安全	沙墩中学	牛绍山、季有超、朱杰	检查时间：2021.11.10 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：临边，楼梯梯段无防护 对被检查人评价：无 处理意见：：停工整改 建议：无

6	施工安全	鲁商城市广场一号院	王丽、季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.11.26</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：木料区无消防器材</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：现场整改</p> <p>建议：无</p>
7	施工安全	杨集镇初级中学项目	季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.11.5</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：加工区未搭设防护棚</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>
8	施工安全	阜丰.观澜郡	王丽、邵辉、刘凯庆	<p>检查时间：2021.11.5</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：安全通道搭设不规范</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>
9	施工安全	江山国际学校	王丽、邵辉、刘凯庆	<p>检查时间：2021.11.8</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：临边防护不到位</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>
10	施工安全	康桥悦府	王丽、邵辉、刘凯庆	<p>检查时间：2021.11.9</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：项目经理监理不在岗</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>

11	施工安全	高峰头初级中学	王丽、邵辉、刘凯庆	<p>检查时间：2021.11.9</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：顶丝过长，内外架链接</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>
12	施工安全	桂花丽景	牛绍山、季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.11.9</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：临时用电存在私拉乱接</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>
13	施工安全	胜利镇中学教室中转宿舍楼	季有超、朱杰	<p>检查时间：2021.11.9</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：现场无管理人员</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>
14	施工安全	杨集中学教学楼	邵辉、刘凯庆	<p>检查时间：2021.11.10</p> <p>检查内容：建筑施工安全检查</p> <p>检查情况：吊机电缆未设置磁壶</p> <p>对被检查人评价：无</p> <p>处理意见：限期整改</p> <p>建议：按要求整改</p>