

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	起重机械	东北片区棚户区改造项目（二期）		检查时间：2021.12.22 检查内容：1#3#6#楼升降机 检查情况：标准节螺丝松动，大丝未紧固，主电机未加防雨罩 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
2	施工安全	年产5000吨，3-环己二酮和500吨3-甲氧基-2-环己稀酮项目		检查时间：2021.12.7 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：剪力撑未按要求搭设，扫地杆未按要求增设，防护棚未搭设 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
3.	施工安全	桂花丽景	王丽，邵辉	检查时间：2021.12.23 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：多个电箱私拉乱接，一闸多机。顶丝过长 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
4.	起重机械	郟国故城项目	邵辉，王维滨	检查时间：2021.12.23 检查内容：塔机 检查情况：顶部主电缆线未用磁壶固定，后壁红色警示灯损坏缺失 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
5	施工安全	水岸华庭项目	王丽，邵辉	检查时间：2021.12.23 检查内容：施工升降机 检查情况：双笼机电联锁门无效，标准节螺栓预留长度不够 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改

6	起重机械	天辰府东方家园项目	季友超, 朱杰	检查时间: 2021. 12. 23 检查内容: 塔机 检查情况: 主绳排绳乱, 回转电机无防雨罩 对被检查人评价: 无 处理意见: 限期整改 建议: 按要求整改
7.	起重机械	美澳学校餐厅项目	邵辉, 王维滨	检查时间: 2021. 12. 23 检查内容: 塔机 检查情况: 塔帽, 后臂未设置红色警示灯 对被检查人评价: 无 处理意见: 限期整改 建议: 按要求整改
8 .	施工安全	郯城街道中心幼儿园综合楼项目	邵辉, 王维滨	检查时间: 2021. 12. 23 检查内容: 建筑施工安全检查 检查情况: 机具电箱未接地, 施工现场灭火器设置不足 对被检查人评价: 无 处理意见: 限期整改 建议: 按要求整改
9	起重机械	瑞景家园	季友超, 朱杰	检查时间: 2021. 12. 23 检查内容: 塔机 检查情况: 方梁固定丝未紧固, 主卷扬回转电机无防雨罩 对被检查人评价: 无 处理意见: 限期整改 建议: 按要求整改
10	起重机械	临沂市小微企业双创产业园	季友超, 朱杰	检查时间: 2021. 12. 23 检查内容: 塔机 检查情况: 基础丝松动严重, 力矩限位无效 对被检查人评价: 无 处理意见: 限期整改 建议: 按要求整改

11	施工安全	郟樾首府	王丽，邵辉	检查时间：2021.12.22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：安全通道长度不足，未设红丝警示灯 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改
12	施工安全	未来城项目	邵辉，王维滨	检查时间：2021.12.22 检查内容：建筑施工安全检查 检查情况：电梯井口未做防护，二级电箱未接地 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：按要求整改