

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(红) 应急检记 [2021] 19099 号

被检查单位郯城县嘉庆加油站

地址山东省临沂市郯城县红花乡 205 国道西供电站对过

法定代表人(负责人)徐良(15315072106)职务站长联系电话15315072106

检查场所郯城县嘉庆加油站站房、油罐区、加油区

检查时间2021 年 9 月 1 日 9 时 34 分至9 月 1 日 10 时 37 分

我们是红花镇应急管理办公室行政执法人员陈涛、嵇昌彪，证件号码为15120597003、15120597037，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：2021 年 9 月 1 日，红花镇应急管理办公室执法人员陈涛、嵇昌彪、马俊岭带专家周明对郯城县嘉庆加油站进行安全专项检查，该加油站安全员韩娜陪同检查。检查发现以下问题：1. 未提供 2020 年度综合演练、现场处置演练记录。针对上述问题，执法人员现场下达了《责令限期整改指令书》(红) 应急责改〔2021〕19099 号，责令该加油站于 2021 年 9 月 21 日前完成整改。(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

年 月 日